



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ, РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ
413118 Саратовская область, г.Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел.факс: /88453/54-32-66 E-mail:ugpn@gumchs.saratov.ru

г. Энгельс, ул. Саратовская, 19
(место составления акта)

"30" ноября 2015 г.
(дата составления акта)
«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 708

по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12/2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «23» октября 2015 года №708 начальника
отдела надзорной деятельности по Энгельсскому, Ровенскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
Бузылева Вадима Витальевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в
случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: в зданиях,
помещениях и территории открытого акционерного общества «Энгельсский
клеевой завод», место нахождение: Саратовская область, г. Саратов
ул. Трудовая, д.12, место осуществления деятельности: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12/2

Дата и время проведения проверки: с 14 час. 00 мин. "12" ноября 2015
г. до 10 час. 00 мин. "30" ноября 2015 г. по адресу: Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12/2

Продолжительность проверки: 13 дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Энгельсскому,
Ровенскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки

ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Открытое акционерное общество «Энгельсский клеевой завод» вх.№21 от
26.10.15г. 12 часов 07 минут ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки: 7

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
Энгельсского, Ровенского районов по пожарному надзору Петраков
Сергей Александрович

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный энергетик открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Давыдов Станислав Николаевич

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий, по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Крышная котельная.

- Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

Подъезд №1.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого

Подъезд №2.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

Подъезд №3.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

Подъезд №4.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович
- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

Подъезд №5.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

Подъезд №6.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6. - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; - лицом допустившим нарушение является генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронин Андрей Викторович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №708/1/217 от 30.11.2015 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Энгельского, Ровенского районов по пожарному надзору Петраков С.А.

"30" ноября 2015 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): генеральный директор открытого акционерного общества «Энгельсский kleевой завод» Еронин Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" ноября 2015 г.

(подпись)

главный энергетик открытого акционерного общества «Энгельсский kleевой завод» Давыдов Станислав Николаевич (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" ноября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)