

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

19 февраля 2018 года

г. Энгельс

Мировой судья судебного участка № 8 г. Энгельса Саратовской области Быков М.Г., при секретаре Якимовой Е.С., с участием Журбенко Д.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении должностного лица – директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» ИНН 6449010414 Еронина Андрея Викторовича, 26 апреля 1969 года рождения, уроженца г. Саратова, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д.9, кв.9,

установил:

в период с 10 час. 00 мин. 08 декабря 2016 года до в 12 час. 00 мин. 09 декабря 2016 года по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12; в период с 10 час. 30 мин. 08 декабря 2016 года до 12 час. 10 мин. 09 декабря 2016 года по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12/1; в период с 11 час. 00 мин. 08 декабря 2016 года до 12 час. 20 мин. 09 декабря 2016 года по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12/2 на основании распоряжения начальника ОНД и ПР Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области № 349, 350, 351 проводились внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории, зданиях и помещениях ОАО «Энгельсский клеевой завод» по адресу: г. Энгельс, ул. трудовая, д.д. 12, 12/1 и 12/2. В ходе проверки установлены нарушения требований пожарной безопасности. По результатам проверки выдано предписание № 349/1/1 от 09 декабря 2016 года с указанием 55 пунктов и со сроком исполнения выявленных нарушений до 01 декабря 2017 года.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 г. Энгельса Саратовской области от 28 декабря 2016 года директор ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронин А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 12. ст. 19.5 КоАП РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 руб., наказание исполнено 21 февраля 2017 года.

При осуществлении мероприятий по контролю, с 14 час. 30 мин. 22 января 2018 года до в 14 час. 30 мин. 24 января 2018 года по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12, д. 12/1 и ул. Трудовая, д. 12/2 проверялось исполнение директором ОАО «Энгельсский клеевой завод» Ерониным А.А. исполнения предписания № 349/1/1 от 09 декабря 2016 года, в ходе которого было выявлено, что нарушения пожарной безопасности не устранены, а именно:

- автомобильная стоянка по адресу: ул. Трудовая, д.12 - пост охраны не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для автомобильной стоянки руководителем не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, на автомобильной стоянке отсутствуют буксировочные тросы и штанги из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники;

- жилой дом по адресу: ул.Трудовая, д. 12/1 - административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

- крышная котельная - не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализацией и систем оповещения людей при пожаре, не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализацией и систем оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, частично кровельное покрытие кровли от стен котельной выполнено из горючих материалов;

- подъезд № 1 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 2 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 3 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 4 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 5 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 6 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 7 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 8 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- жилой дом по адресу: ул. Трудовая, д. 12/2 крышная котельная – не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализацией и систем оповещения людей при

пожаре, не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализацией и систем оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии;

- подъезд № 1 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 2 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 3 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 4 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 5 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- подъезд № 6 – выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75 на 1,5 м, помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30, люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Своими действиями директор ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронин А.А. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ).

В судебное заседание Еронин А.А. не явился, извещен надлежащим образом, ходатайства об отложении слушания дела не представил.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело может быть рассмотрено в отсутствие правонарушителя, если имеются данные о надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела. Исходя из изложенного, мировой судья считает извещение Еронина А.А. надлежащим.

Мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие Еронина А.А., поскольку правовых препятствий для рассмотрения дела в ее отсутствие у мирового судьи не имеется.

В соответствии с ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до

двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, т.е. Еронин А.А. считается подвергнутым административному наказанию.

Из материалов дела следует, что основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужило невыполнение Ерониным А.А. в установленный срок – до 01 декабря 2017 года законного предписания должностного лица ОНД и ПР Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области № 349/1/1 от 09 декабря 2016 года об устранении нарушения обязательных требований. Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 г. Энгельса Саратовской области от 28 декабря 2016 года директор ОАО «Энгельский клеевой завод» Еронин А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 12. ст. 19.5 КоАП РФ наказание исполнено 21 февраля 2017 года, т.е. данное деяние совершено повторно.

Вина директора ОАО «Энгельский клеевой завод» Ерониной А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается полученными с соблюдением требований КоАП РФ доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 5 от 24 января 2018 года;
- актом проверки органом государственного контроля (надзора) индивидуального предпринимателя № 62 от 24 января 2018 г.;
- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки от 08 ноября 2016 года № 351;
- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки от 08 ноября 2016 года № 350;
- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки от 08 ноября 2016 года № 349;
- актом проверки государственного контроля (надзора) индивидуального предпринимателя № 349 от 09 декабря 2016 г.;
- актом проверки государственного контроля (надзора) индивидуального предпринимателя № 350 от 09 декабря 2016 г.;
- актом проверки государственного контроля (надзора) индивидуального предпринимателя № 351 от 09 декабря 2016 г.;
- предписанием № 349/1/1 от 09 декабря 2016 г. по устранению нарушений, срок исполнения предписания был установлен до 01 декабря 2017 года;
- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки от 18 января 2018 года № 62;
- протоколом заседания совета директоров ОАО «ЭКЗ» от 28 апреля 2015 года, которым продлены полномочия директора ОАО «ЭКЗ» Ерониной А.А., приказом № 4 от 28 апреля 2015 года;
- свидетельством о постановке на учет юридического лица;

- свидетельством о государственной регистрации ОАО «ЭКЗ»;

- уставом ОАО «ЭКЗ».

Указанные доказательства мировой судья считает достоверными, допустимыми, относящимися к данному делу, не дающими оснований сомневаться в их объективности и достоверности, в связи с чем, мировой судья принимает их и кладет в основу данного постановления, как доказательства виновности директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронина А.А. в совершении указанного административного правонарушения.

Установленных законом оснований для прекращения производства по делу не имеется.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение, личность лица, привлекаемого к административной ответственности.

При рассмотрении дела об административном правонарушении отягчающих либо смягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, мировой судья считает возможным назначить директору ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронину А.А. наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. ст.4.3, 29.9- 29.10 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

должностное лицо – директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронина Андрея Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Перечисление штрафа необходимо произвести в течение 60 дней, со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Саратовской области (ГУ МЧС России по Саратовской области), расчетный счет: 40101810300000010010, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, БИК: 046311001, ИНН: 6450604733, КПП: 645001001, ОКАТО: 63250000000, ОКТМО: 63650101, КБК: 17711607000016000140, УИН 0///.

Разъяснить Еронину А.А., что в случае неуплаты штрафа она может быть привлечена к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Квитанцию об оплате штрафа представить в судебный участок № 8 города Энгельса Саратовской области до истечения шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Энгельсский районный суд Саратовской области непосредственно либо через судебный участок № 8 г. Энгельса Саратовской области.

Мировой судья
Верно:
Мировой судья



М.Г. Быков

М.Г. Быков